

令和5年度 最終処分場維持管理記録

『一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令』（省令第4条の5の2）に基づく点検

維持管理の状況 ※点検は毎週月～金曜日に実施		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	根拠法令
新最終処分場	擁壁等 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	第1条第2項第7号
	遮水工 (遮水シートの状況) 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	第1条第2項第9号
	調整池 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	第1条第2項第13号
	浸出液処理設備及び 設備内の導水管等の 防凍措置 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	第1条第2項第14号口 及び 第1条第2項第14号の2
	異常時に措置を講じた 年月日及び内容													
残余容量	測定を行った年月	令和 6年 3月											第1条第2項第19号	
	結果	11,083m <sup>3</sup> (最大体積量18, 100m <sup>3</sup> )												

維持管理の状況 ※点検は毎週月～金曜日に実施		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	根拠法令
旧最終処分場	擁壁等 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	第1条第2項第7号
	遮水工 (遮水シートの状況) 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	第1条第2項第9号
	調整池 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	第1条第2項第13号
	浸出液処理設備及び 設備内の導水管等の 防凍措置 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	第1条第2項第14号口 及び 第1条第2項第14号の2
	異常時に措置を講じた 年月日及び内容													
残余容量	測定を行った年月日	平成30年3月に埋め立て終了のため、残余量に変化なし。											第1条第2項第19号	
	結果	-												

※新最終処分場～平成30年3月に新たな最終処分場を建設し、4月から埋立を開始している。

※旧最終処分場～平成30年4月から埋立を終了している。