平成29年度 最終処分場維持管理記録

『一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令』(省令第4条の5の2)に基づく点検

| | 一般廃業物の取終処分場及び座耒期 | | 某物の | 取於処 | 万場に | 徐〇坟 | 作上り | 季準を | <u> 正める</u> | 11节』 | (自市 | <u> </u> | <u> </u> | <u>2) [</u> | 奉づく 忌快 |
|-------|--------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|------|-----|----------|----------|---------------|-----------------------------------|
| 最終処分場 | 維持管理の状況 ※点検は毎週月〜金曜日に実施 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 根拠法令 |
| | 擁壁等 | 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 第1条第2項第7号 |
| | 遮水工 (遮水シートの状況) | 点検結果 〇:異常なし ×:異常あり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 第1条第2項第9号 |
| | 調整池 | 点検結果 〇:異常なし ×:異常あり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 第1条第2項第13号 |
| | 浸出液処理設備及び 設備内の導水管等の 防凍措置 | 点検結果 〇:異常なし ×:異常あり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 第1条第2項第14号ロ 及び 第1条第2項第14号の2 |
| | 異常時に措置を講じた 年月日及び内容 | 3月末現在、異常は認められません。 | | | | | | | | | | | | | |
| | 残余容量 | 測定を行った年月日 | | | | | | | | | | | | | - 第1条第2項第19号 |
| | | 結 果 | | | | | | | | | | | | | |